

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街1号 邮政编码: 100029)

厂印刷装订 新华书店经销

880 毫米×1230 毫米 32 开本 1.25 印张 32 千字 2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷 按一书号, 155167,169

定价: 10.00 元

读者服务部电话: (010) 64929211/84209101/64921644 营销中心电话: (010) 64962347 出版社网址; http://www.class.com.cn

版权专有 侵权必完 如有印装恐措,请与本社联系调换:(010) 81211666 我社将与版权执法权关配合,大力打击盗印,销售和使用盗版 图书活动,载请广大谈者协助举报,做运来将给予举报者实动。 举和性意:(010) 64954652

说 朋

为规范从业者的从业行为,引导职业教育培训的方向,为职业 技能鉴定提供依据、依据《中华人民共和国劳动法》、适应经济社会 发展和科技讲步的客观需要、立足培育工匠精神和精益求精的微量 民气 人力资源社会保险部群会自然资源部组织有关专家 制定了 《地质实验员国家职业技能标准(2019年版)》(以下简称《标 283)_

一本《标准》以《中华人民共和国职业分类大典(2015年 版)》为依据,严格按照《国家职业技能标准编制技术规程(2018 年版)》有关要求、以"职业活动为导向、职业技能为核心"为指 导思想 对橡质定验从业人员的职业活动内容进行规范 细致描述 对各等级从业者的技能水平和理论知识水平进行了明确的规定。

二、本《标准》依据有关规定将本职业分为五级/初级工、四级/ 中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师五个等级,包括 职业概况、基本要求、工作要求和权重表四个方面的内容。

三、本《标准》主要起草单位有,江西省地矿局、河北省地矿 局、中国地质科学院国家地质实验测试中心、中国地质科学院探矿 工艺研究所 广东省地质局 安徽省地矿局 云南国土资源即业学 院,主要起草人有,王学田,陈金保,张慧珍,吴柳金,赵良成, 许俊王,季伟峰、刘文华、马玲、李强。

四、本《标准》主要审定单位有:中国地质调查局天津地质调 杏中心、中国地质调查局发展研究中心、中国地质科学院地球物理 地球化学脑查研究所 北京市地勘局 安徽省地矿局 天津市地矿 局、江苏省地矿局、云南省地矿局、浙江省地勘局、内蒙古自治区 地矿局、宁夏回族自治区地质局、泰阜岛职业技术学院、江西应用 技术职业学院、湖北国土资源职业学院、江苏南京工程高等职业学 校、湖南工程职业技术学院等单位。主要审定人员有:周红英、杜 子图、于春林、金仁贵、张景发、张谷春、黄晓林、杨学军、陈蕾、

李亚东、贾成千、余忠珍、李玉胜、张富昌、陈斌、刘志国、柳汉 丰、陈峰、刘庆学等人。

五、本《标准》由自然资源部人力资源开发中心具体组织制定。 在制定过程中,得到人力资源社会保障部职业技能鉴定中心、起草 单位、审定单位和各有关人员的大力支持,在此一并致谢。

六、本《标准》並经人力資源社会保障部、自然资源部批准, 自公布之日²²起施行。

① 2019年1月7日,本《标准》以《人力资源社会保障部办公厅 自然资源部办 公厅关于颁布贵金属首饰与宝玉石检测员等3个国家职业技能标准的通知》(人社厅发 (2019)4号)公布。

地质实验员 国家职业技能标准

(2019年版)

1. 职业概况

1.1 职业名称

地质实验员

1.2 职业编码

4-08-07-05

1.3 职业定义

从事岩石、土壤、水系沉积物、矿石等地质样晶采集、加工、 制作、观察、测试、分析、鉴定等工作的人员。

1.4 职业技能等级

本职业共设五个等级,分别为;五级/初级工、四级/中级工、 三级/高级工、二级/按师、一级/高级按师。

1.5 职业环境条件

室内、常温,有一定的噪声和粉尘、化学试剂接触。

1.6 职业能力特征

具有一定的学习、表达和计算能力;具有一定的空间感和形体 知觉;具有辨别颜色、味道等能力;手指、手臂灵活、动作协调。

1.7 普通受教育程度

高中毕业 (或同等学力)。

1.8 职业技能鉴定要求

1.8.1 申报条件

具备以下条件之一者,可申报五级/初级工:

(1) 累计从事本职业或相关职业①工作1年(含)以上。

(2) 本职业或相关职业学徒期满。

具备以下条件之一者,可申报四级/中级工:

(1) 取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格证书(技能等级证书)后,累计从事本职业或相关职业工作4年(含)以上。

(2) 累计从事本职业或相关职业工作6年(含)以上。

(3)取得技工学校本专业或相关专业²³毕业证书(含尚未取得 毕业证书的在校应届毕业生),或取得恐评估论证,以中级技能为培 养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业毕业证书(含尚未 取得毕业证书的在校应届毕业生)。

具备以下条件之一者,可申报三级/高级工;

(1) 取得本駅並或相关駅业四級/中級工駅业资格证书(技能等 级证书)后,累计从事本职业或相关职业工作5年(含)以上。

(2)取得本聚也素相关聚也未知效中规定中或某物或搭幅证书(装饰等) 级证书),并具有高级技工学校,表师学院序址正书(含微未取得序 业证书的合校规程序业子),或取得本理成者用关电表和发电表和发电表和发电、 取业资格证书(技能等级证书),并具有经评估论证、以高级技能为 指差目标的高等现是学校本专业或相关专业毕业证书(含尚未取得 毕业证书的合体规证毕业生)。

(3) 具有大专及以上本专业或相关专业毕业证书,并取得本职

 相关联业:地路行业地防钻探工、地质调查员、地局据进工、物探工等职业,下 同。

空本专业成相关专业;各级校地质类专业;国土资源调查类专业、化学类专业,环 填工程关专业,程矿工程类专业,选加工程类专业,工程到给及地理信息、地球物理及地 球化学等专业,下同。

2

业或相关职业四级/中级工职业资格证书(技能等级证书)后,累计 从事本职业或相关职业工作2年(含)以上。

具备以下条件之一者,可申报二级/技师:

(1)取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书(技能等级证书)后,累计从事本职业或相关职业工作4年(含)以上。

(2)取得本準地或相关职也三级/高级工职业资格证书 技能等 就证书的高级技工学校、表得学常毕业生、累计从下本职业或相关 关职业工作1年(合)以上:或取得本职业或相关职业顶倍技师证 书的技师学院学业生,累计从事本职业或相关职业工作2年(含) 以上。

具备以下条件者,可申报一级/高级技师:

取得本职业或相关职业二级/技师职业资格证书(技能等级证书)后,累计从事本职业或相关职业工作4年(含)以上。

1.8.2 鉴定方式

分分房能捡加尽法、结他考核以及综合评单,理论加出考试以 笔试、机考等方式为主,主要考核从业人员从事本职也定常握的基 本要求和机关知识来, 花德考长王爱采用极易结伴, 极权操作等 方式进行,主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平,综合 评审主要针对技师和高级技师, 通常采取审阅中批材料, 答册等力 式进行会研究Q4和考虑.

理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制, 成绩皆达 60分(含)以上者为合格。

1.8.3 监考人员、考评人员与考生配比

理论知识考试中的整考人员与考生配比不低于1:15,且每个考 场不少于2名监考人员;技能考核中的考评人员与考生配比为1:5, 且考评人员为3人(含)以上单数;综合评审委员为3人(含)以 上单数。

3

1.8.4 鉴定时间

理论知识考试时间不少于 120 min; 技能考核时间; 五级/初级 工不少于 60 min, 四级/中级工不少于 80 min, 三级/高级工不少于 100 min, 二级/技师及一级/高级技师不少于 120 min; 综合评审时间 不少于 30 min。

1.8.5 鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行: 技能考核在具有必要的仪器设 备、工具的场所进行。

2. 基本要求

2.1 职业道德

2.1.1 职业道德基本知识

2.1.2 职业守则

(1) 遵守法律、法规和有关规定。

(2) 爱岗敏业,忠于职守,诚实守信,自觉履行各项职责。

(3) 工作认真负责,严于律己。

(4) 刻苦学习,钻研业务,不断提高思想和业务素质。

(5) 谦虚谨慎,团结协作,主动配合。

(6) 严格执行作业指导书,保证地质实验样品制备、实验测试、 岩矿鉴定和选矿试验工作质量。

(7) 做到安全、文明生产。

2.2 基础知识

2.2.1 基本理论知识

(1) 普通地质学基础知识。

(2) 样晶制备基础知识。

(3) 选矿试验基础知识。

(4) 实验测试基础知识。

(5) 岩石矿物鉴定基础知识。

2.2.2 常用仪器设备及工具

(1) 颚式破碎机、对辊式破碎机、圆盘式破碎机等的用途和使用方法。

(2) 棒磨机、行星式球磨机、高速振动磨样机等的用途和使用 方法。 (3) 切片机、磨片机、抛光机等的用途和使用方法。

(4) 偏光显微镜、矿相显微镜等的用途和使用方法。

(5)分析天平、pH计、干燥箱、马弗炉、分光光度计、原子吸 收分光光度计、原子吸光光谱仪、安射光谱仪、电感耦合等离子体 发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、X 射线荧光光谱仪、气相 色谱仪、液相色谱仪等的基本知识。

(6) 据床、跳汰机、高梯度磁选机、干式水磁磁选机、干式电磁磁迭机、湿式电磁磁迭机、浮选机、浮迭柱、搅拌机、真空过滤机等的基本知识。

2.2.3 安全生产和环境保护知识

- (1) 劳动保护知识。
- (2) 急救知识。
- (3) 粉尘、危险化学品、噪声、辐射等的危害及防护知识。
- (4) 设备安全操作规程。
- (5) 安全用电、防火知识。
- (6) 环境保护知识。

2.2.4 相关法律、法规知识

- (1)《中华人民共和国劳动法》相关知识。
- (2)《中华人民共和国安全生产法》相关知识。
- (3)《中华人民共和国职业病防治法》相关知识。

3. 工作要求

本标准对五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、 一级/高级技师的技能要求和相关知识要求依次递进,高级别涵盖低 级别的要求。

3.1 五级/初级工

职业功能5、6为必选项,职业功能1~4可根据所从事工作任选 其一。

职业功能6中技能要求,样品制备工选择6.1.1和6.2.1,选矿 试验员选择6.1.2和6.2.2,实验测试员选择6.1.3和6.2.3,岩矿 鉴定员选择6.1.4和6.2.4。

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
	1.1 样品 烘干	1.1.1能够根据样品的性质和加工要求确定供样温度及烘样时间 1.1.2能够使用干燥箱烘 干样品	 1.1.1 常見岩石、矿物 的媒样温度及烘样时间 1.1.2 干燥箱使用方法
1.样品制备	1.2 样品 破碎	1.2.1能够使用预式被碎 机组织样品 1.2.2能够使用预想式被 诊机可算相。 1.2.3能够使用函点式被 药机、行量式球器机、物量 机、有量式球器机、制制 机、有量式球器机、制制 机、有量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量	1.2.1 颚式破碎机使用 注意事項 用之2.3 对量式破碎机使用 注意事項 用之3.3 面盘式破碎机使 用注意事項 1.2.4 行服式球磨机使 用注意事項 1.2.5 排磨机使用注意 等項 1.2.6 高速振动器样机 使用注意事項 1.2.7 样品加工和发展 2.8 样态加工原始记 或地写方法

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 样晶制备	1.3 样品 筛分	1.3.1能够使用人工筹及 振动资格分样品 1.3.2能够使用单霍法、 环催法、被角法和机械法等 常用综合方法限匀样品 1.3.3能够使用缩分器 法、四分法缩分样品	 1.3.1 标准循層目号与 第孔直径的均位次系 1.3.2 這時於求要求 1.3.2 這時於求要求 1.3.4 律品協分的技术 要求 1.3.5 律品端分的技术 要求 1.3.6 分析试样的重量
	2.1 密矿	2.1.1 能够操作选矿用球 磨机将矿石磨至指定细度 2.1.2 能够操作选矿用棒 磨机将矿石磨至指定细度	 1.1 选矿用球磨机使用方法 2.1.2 选矿用棒磨机使用方法
2. 选矿试验	2.2 重进	2.2.1 能够操作据床将密度相差大的审物分离 2.2.2 能够操作跳误机将密度相差大的审物分离 2.2.3 能够操作跳微温槽将密度相差大的审物分离 2.2.4 能够操作席公司将令离	 2.2.1 振床使用方法 2.2.2 跳汰机使用方法 2.2.3 螺旋溜槽使用方法 3.2.4 离心机使用方法

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
2. 遗宿	2.3 磁选	2.3.1 能够操作干式水磁 磁速机等级化比系数相差大 的可物分离 2.3.2 能够操作干式电磁 磁运机等磁化比系数相差大 的可物分离 2.3.3 能够操作湿式电磁 磁运机等磁化比系数相差大 的可物分离	2.3.1 干式水磁磁迭机 使用方法 2.3.3 干式电磁磁迭机 使用方法 2.3.3 感式电磁磁迭机 使用方法
¥ 试验	2.4 浮选	2.4.1能够操作不同类型 的浮透机进行矿物分离 2.4.2能够使用浮选柱进 行矿物分离	2.4.1 浮透机使用方法 2.4.2 浮选柱使用方法
	2.5 脱水	2.5.1能够操作过滤设备 进行固波分离 2.5.2能够使用虹吸方法 进行固波分离	2.5.1 真空过滤机使用 方法 2.5.2 虹吸的方法
3. 实验测试	3.1 化学 分析	3.1.1能够使用分析买平 进行评品称量 3.1.2 能够按操作规型配 时化学试剂溶液 3.1.3 能够按操作规型起 行样品商处理,制备样品制 试液 3.1.4 能够按规定记录原 场数据,填写实验记录故情 4.3.1.5 能够限相紧实验测试 首都考究位数形要求,进行 数据的修约与运算	3.1.1分析天平的使用 方法 3.1.2实验室常用化学 试剂的配制方法 3.1.3样盖催处理的方 法 3.1.4 原始记录填写要 求 3.1.5 有效数字及数字 修约规则

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
3. 实验测试	3.2 仪器 分析	3.2.1 能够按操作规程使用分光光度计进行样品测试 3.2.2 能够按操作规程使用pH 计测定试验的 pH 值	3.2.1 分光光度计使用 方法 3.2.2 pH 计使用方法
4.	4.1 岩石 薄片制作	4.1.1 能够对岩石手标本 进行肉眼观察和描述 4.1.2 能够使用切片机将 质地均匀、医硬的岩石的 发扬的方向切出 25 mm× 24 mm×3 mm 的岩片 包4.1.3 能够使用擦片机将 切好的影片制作成岩石源片 4.1.4 能够调节偏光显微镜或感得 片的厚度	 4.1.1切片机使用方法 4.1.2面片机使用方法 4.1.3 晶体光学—_犬 *体与光性方位 4.1.4 输光量微镜使用 方法
岩實整定	4.2 矿石 光片制作	4.2.1 能够对草石手标本 进行周围型系和描述 4.2.2 能够使用切片机在 道石标本标示能位劲出 30 mm252 mmx10 mm 的势 (6°) 片 4.2.2 能够使用凿片机、 他光机、他光材等随机管。 无光片 4.2.4 能够到节草和显微 的物验中心、强光能、反射器、视频光频和孔化光频	4.2.2 抛光机使用方法 4.2.3 矿相显微镜使用

	表	

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
5. 样品管理	5.1 样品 验收	5.1.1 能够检查样晶状态、数量是否与这样单描述 相符 5.1.2 能够判断样晶的重 载、权度是否调足实验工作 要求 5.1.3 能够检查样晶的运 样编号、检测编号是否与任 多单描述相符	5.1.1地质样品的分类 5.1.2 样品基本状态描述 5.1.3 样品检测编号规则
	5.2样品 保管	 5.2.1能够按照规定保存 样品 5.2.2能够按照规定保存、 管理副样 	5.2.1 实验室试样管理 要求 5.2.2 实验室副样管理 要求
6. 设备和工具维护	6.1 设备 堆护	6.1.1 做够对样品加工设 答进行日常维护 6.1.2 能够对法审试验设 法进行日常维护 6.1.3 能够对分析天平、 分光发度计等或终急进行日常 能护 6.1.4 做够对所用的岩矿 鉴定设备进行日常维护	6.1.1样品加工设备目常推护知识 各.1.2 迭矿试验设备目常推护知识 6.1.3 实验测试设备目常推护知识 6.1.3 实验测试设备目常推护知识 6.1.4 岩矿鉴定设备目常推护知识

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
6. 设备和工具维护	6.2 工具 推护	6.2.1 能够对所用的样品加工工具进行清洁、保养 6.2.2 能够对所用的选矿 试验工具进行清洁、保养 6.2.3 能够对所用的实验 测试工具进行清洁、保养 6.2.4 能够对所用的实验 % 5.2.4 能够对所用的岩矿 鉴定工具进行清洁、保养	6.2.1 样品加工工具清 济、保身知识 6.2.2 选矿试验工具清 济、保身知识 6.2.3 实验测试工具清 济、保身知识 6.2.4 岁矿鉴定工具清 洁、保身知识

3.2 四级/中级工

职业功能5、6为必选项,职业功能1~4可根据所从事工作任选 其一。

职业功能5中工作内容,样品制备工选择5.1和5.2,选矿试验 员选择5.3和5.4,实验测试员选择5.5和5.6,岩矿鉴定员选择 5.7。

职业功能6中技能要求,样品制备工选择6.1.1和6.2.1,选矿 试验员选择6.1.2和6.2.2,实验测试员选择6.1.3和6.2.3, 岩矿 鉴定员选择6.1.4和6.2.4。

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
	1.1 流程 选择	1.1.1能够根据样品性质 选择一般样品的加工波程 1.1.2能够根据岩石、矿 物样品特性选择样品缩分系 数K值 1.1.3 能够计算缩分次 数、最低可算面量并选择缩 号	 1.1.1切升特缩分公式 1.1.2 缩分系数 K 值的 选择
1. 样品制备	1.2 设备 调试	 1.2.1能够积据加工要求 调试或许机 2.2能够积据加工要求 同试对据式或许机 3.2能够积据加工要求 调试有超式或许机 1.2.4能够积据加工要求 调试有超式或许机 1.2.6能够积据加工要求 调试体验机 1.2.6能够积据加工要求 调试体验机 	 1.2.1 型式成時机的調 (訂法: 1.2.2 对量式成時机的 調試方法 1.2.3 图盘式威時机的 调试方法 1.2.4 行量式球磨机的 调试方法 1.2.5 排動机的调试方 法 1.2.6 指動机的调试方 法

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
	2.1 样晶 采取及制备	2.1.1 徽积指以并和度和 百石性成果和试验局面的化 令分析样品和或分分析样品 2.1.2 徽修使用水指改、 干燥输出现干试的产品 2.1.3 徽修使用分帮改、 的分达家取供干后试验产品 分析样 2.1.4 徽修从矿浆中采取 试验产品分析样 2.1.5 徽修制务送矿试验 产品分析样	2.1.1 选举试验质矿及 产品样品采取技术要求 2.1.2 选矿试验产品分 新祥制条方法
2. 送矿试验	2.2 勝夜	 2.2.1 能根据试样的矿石 性质选择磨矿设备 2.2.2 能够根据试样的矿 石性质选择磨矿方式 	2.2.1 球磨机、棒磨机 等當见將矿设备的性能 2.2.2 磨矿方式的选择 原则
	2.3重选	 2.3.1能够操作激流器进行起度分级 2.3.2能够操作水力分级 2.3.2能够操作水力分级 2.3.3能够根据试样起级 及尿石性质确定操作工艺参数 2.3.4能够根据选矿试样 抱饭是原石性质确定操作机工艺参数 	 2.3.1 議議器使用方法 2.3.2 水力分級机使用方法 2.3.3 插來的型号、性能参数 2.3.4 能汰机的型号、性能参数 2.3.5 重力速矿法基础 知识

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
	2.4 磁选	2.4.1能够使用高梯度遮 造机分离运化比系数相差小 的厚物 2.4.2能够根据试样粒级 及矿石性质选择不同的进介质 2.4.3能够根据试样粒级 及矿石性质确定磁速的工艺 参数	
2. 选矿试验	2.5 择选	2.5.1能够配制浮选药剂 2.5.2能够限制活动要求 边部浮选机 2.5.3能够限据试择矿石 4.5.3能够限据试算矿石 4.5.4能够限据试验要求 5.3.4能够限据试验要求 5.3.4能够限量 5.5.4能够和量量 5.5.5能够和量量 5.5.5% 5.5%	 2.5.1 浮选药剂知识 2.5.2 浮造机的型号、 性能参数 2.5.3 浮造选矿法基础 知识
	2.6 化学 选矿	 2.6.1 能够操作提择机 (器) 进行选矿试验 2.6.2 能够使用浸出柱进 行选矿试验 	使用方法

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
3. 实验测试	3.1 化学 分析	3.1.1 能够配制标准清定 溶液并进行标定 3.1.2 能够配制标准物质 溶液并进行校准 3.1.3 能够使用高压清解 罐、浆淀清解纹等处理无机 分析样晶 3.1.4 能够进行重量法、 容量法等常规化学分析	 3.1.1 标准(物质、演 定)溶液的配制、标定方 法(GB/T601) 3.1.2 弯温高压、数波 消解处理样品方法
试	3.2 仪器 分析	3.2.1 能够使用原子吸收 分光光度计进行样晶测试 3.2.2 能够使用原子荧光 光谱仪进行样晶测试 3.2.3 能够使用发射光谱 仪进行样晶测试	 3.2.1 原子吸收分光光 度计使用方法 3.2.2 原子荧光光谱仪 使用方法 3.2.3 发射光谱仪使用 方法
4. 岩首整定	4.1 岩石 薄片制作及 鉴定	4.1.1能够选择适宜的固款材料按比例配制固数 4.1.2 能够对单数、经 数、软硬矿物交杂的影伴和 动籽成力器结处理和薄片原则 4.1.3能够描述和记录输 无显微镜下矿物的颜色、类 和和磁而转征 头。机4.值够描述和记录输 先显微镜下矿物的多色性	4.1.1 周股配制方法 4.1.2 松散常石祥昌等 的图结处理及得片制作方法 4.1.3 晶体光学一单 编光镜下晶体光学性质

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
4. 岩矿鉴定	4.2 矿石 光片制作及 鉴定	4.2.1 能够对松散、松 软、软硬矿物交杂的矿石样 品和砂矿样品进行团结处理 和步行游到 4.2.2 能够描述和记录矿 相显微镜下矿物的反射色 4.2.3 能够在矿相显微镜 下目频矿物的反射率	4.2.1 松散矿石样晶等 的图结处理及光片制作方 法 4.2.2 矿相学——矿物 的反射率与反射色
5. 质量检查	5.1 样品 粒度及均匀 性检查	5.1.1 能够使用手感法、 过筹法检查样品的粒度 5.1.2 能够使用玻璃板压 早法进行样品的均匀性检查	5.1.1 样品粒度检验方法 5.1.2 样品均匀性检验 方法(玻璃板压平法)
	5.2 场所 及设备检查	5.2.1能够检查加工场所 是否存在污染源 5.2.2能够判断设备和工 具是否被污染	样品加工污染及污染需 识别方法
	5.3 选矿 大样加工质 量检查	5.3.1億够对选矿试验大 样的加工过程进行质量检查 5.3.2億够检查、判断加 工后的选矿试验大样的代表 性	选矿试验大样加工质量 要求
	5.4 选矿 单一条件试 验结果判定	5.4.1能够对选矿单一条 件试验结果进行判定 5.4.2能够计算选矿流程 中各阶段产品的矿物量	选矿单一条件试验要求

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
	5.5 测试 数据校对	5.5.1 能够检查本实验室 其他检测人员的原始记录填 写是否规范 5.5.2 能够验证测试结果 计算是否正确	原始记录校核注意事项
5. 质量检查	5.6 测试 结果可疑值 判定	5.6.1能够判定检测结果 中的可疑值 5.6.2能够查找、分析可 疑值产生的原因并进行处理	可疑值判定方法
38	5.7 唐片 质量检查	5.7.1 能够对费片人员制作的意见岩石薄片进行质量 体的意见岩石薄片进行质量 5.7.2 能够对费片人员制作的意见矿石光片进行质量 检查 检查	5.7.1 岩石海片制作质 量要求 5.7.2 矿石光片制作质 量要求
6. 仪器设备故障识别及维护保养	6.1 故障 识别	6.1.1截级识别性品制备 这么的常见故障 6.1.2截级识别正常订验 这名的常见故障 6.1.3截级识别支援制式 仪器的常见故障 6.1.4截级识别支扩鉴定 仪器的常见故障	6.1.1 额式被护机、对 氟式提示其依非机、标志或标用、标志 、行量式定规模机、标志 机、行量式定规模机、标志 用型运程的可加速机。 有达量和可加速机。 方量量、方量量、加速机、和量量、和量量、和量量、 加速和、开始量、电量、和量量、 和量量、一量、和量量、和量量、和量量、 和量量、一量、和量量、和量量、 。 1.1 分子术定量计、服、用 子型做分子术之规计、服子 学术标定和量量、一量、和量量、 。 5.1 分子术定量计、服、子 和量量、一量、一量、 。 5.1 分子术定量、加速用、 。 5.1 分子术定量、加速用、 。 5.1 分子术定量、加速用、 。 5.1 分子术定量、加速用、 5.1 分子术定量、 。 5.1 分子术定量、 2.1 分子术定量、 5.1 分子之间、 5.1 分子之间。 5.1 分子之间、 5.1 分子之间、 5.1 分子之间、 5.1 分子之间、 5.1 分子之间 5.1 分子 5.1 分子之间 5.1 分子 5.1 分子 5.1 分子之间 5.1 分子 5.1 分子之间 5.1 分子之间 5.1 分子之间 5.1 分子 5.1 分子之间 5.1 分子 5.1 分子之间 5.1 分子 5.1 分子 5.1 分子之间 5.1 分子之间 5.1 分子 5.1 分子之间 5.1 分子之间 5.1 分子 5.1 句子 5.1 句子 5.

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
6. 仪器设备故障识别及维护保养	6.2 推护 保养	6.2.1能够对样品制备设 多进行通时保养 6.2.在能够对否定认能设 多进行通时保养 6.2.4能够对否定能认仅 超进行通时保养 6.2.4能够对容可鉴定仪 超进行通时保养	6.2.1 颚式破碎机,到 机式或将机,面超式,或将 机,行量式;按密机,得助 机,行量式;按密机,得助 机,行量式;按密机,得助 机,行量式;按密机,得助 机,行量式; 加速和,而是一, 加速和,引起; 6.2.2 插床,跳跃机, 6.2.2 插床,跳跃机, 6.2.3 分形,无度针,原子 突死充消仪,定身形,游校 令分时仅器伸环紧方法 6.2.3 分形,无度针,原子 交形无测试, 定体温频机, 开压机等容可鉴定在各部 并现象分示。

3.3 三级/高级工

职业功能5、6为必选项,职业功能1~4可根据所从事工作任选 其一。

职业功能5 中工作内容,样品制备工选择5.1 和5.2,选矿试验 员选择5.3 和5.4,实验测试员选择5.5 和5.6,岩矿鉴定员选择 5.7 和5.8。

职业功能6中技能要求,样品制备工选择6.1.1和6.2.1,选矿 试验员选择6.1.2和6.2.2,实验测试员选择6.1.3和6.2.3,岩矿 鉴定员选择6.1.4和6.2.4。

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
样品 程送 1.	1.1 特殊 样品加工流 程选择	1.1.1 能够选择金矿样品 加工流程 1.2 能够选择地球化学 调查样品加工流程 1.1.3 能够选择黄铁矿、 常数、之明、石膏、云母、 石粮、港石、搬到土等样品 的加工波程 1.1.4 能够选择煤质样品 加工流程	特殊样品的特性及加工 方法
样品剧备	1.2 特殊 样品加工流 程调整	1.2.1能够调整金矿并品 加工滤程 1.2.2能够调整地球化学 则获得品加工流程 1.2.3能够调整黄铁矿、 铬铁矿、石英砂、石英岩、 岩盐、云矾、石膏、云母、 石棉、港石、都测土等得品 的加工流程 1.2.4能够调整煤质样品 加工流程	样品加工這程詞態原則

	表

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
	2.1 试样 物理参数测 定	 1.1能够借助木板和罗 盘测定试样安息角 1.2能够借助简单大容 器测定试样堆比重 1.3能够使用容量重和 天平测定试样真容重 	 1.1 安息角制定方法 2.1.2 堆比重测定方法 2.1.3 真容重测定方法
2. 选矿	2.2 唐矿	2.2.1能够根据试验要求 进行游矿试验并绘制密矿曲线 2.2.2能够根据指密矿要求 匹配球磨机、棒磨机的密矿 介质	磨矿曲线绘制方法
武治	2.3 送矿 工艺流程和 条件试验	2.3.1億%供服費召性獎 制定率 重迭法工艺或程并 进行条件政策 2.3.2億%供服署召性獎 制定单一些法工艺或程并 进行条件政策 2.3.4億%供服署召性獎 制定单一行送款工艺或程并 进行条件政策 2.4.4億%供服署召性獎 制定单一位学送考试的工艺 规判,进行条件政策	2.3.1 选矿工艺该程过 并原则 2.3.2 选矿工艺该程身 件试验方法

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
	3.1 化学 分析	3.1.1 能够对生物样品进 行前处理 3.1.2 能够对有机分析样 品进行能处理	方法
	3.2 仅器 分析	3.2.1 能够使用石重炉原 于吸收分先先度计进行样品 测定 3.2.2 能够使用电感耦合 等高子体发射光谱仪进行样 品制定 3.2.3 能够使用气相色谱 仪进行有机成分测定	3.2.1 石墨炉原子吸收 分先先度计使用注意事项 3.2.2 电感耦合等离子 体发射光谱仪使用注意事项 3.2.3 气相色谱仪使用 注意事项
4. 岩矿鉴定	4.1 岩石	4.1.1 德等制作方生物, 程针等特殊得品薄片 4.1.2 能等观察、描述和 边流像止道像或下审物的解 超短度, 潮淀解现来角 4.1.3 能够最低, 描述和 边示像脸边很低下审物于妙。色 4.1.4 能够成都有常物的开 始已一般这些成都有的一种的短柱 4.1.3 能够或都有的方法尤指和 为光性。	4.1.1 古生物菌片及狭 针片的制作力法 4.1.2 晶体光学————————————————————————————————————

续表

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
4. 岩矿鉴定	4.2 矿石 光片制作及 鉴定	4.2.1億參利作古生物等 特殊样品也片和電子先行 4.2.2億參促開計和個 针職定审物的周期便度等级 及使用最減硬度及限定审約 的最效值托報度 化。2.2億參償成常物反向 4.2.2億參償成常物反向 本.2.4億參償成常物反向 4.2.4億參償成常物的内 反射	 4.2.1 古生物等特殊样 4.2.2 省石光片制作方法 4.2.2 省石光片制作方法 4.2.3 省相学————————————————————————————————————
	5.1 样品 分取重量检 查	5.1.1能够检查分析试样 分取是否符合要求 5.1.2能够检查副样分取 是否符合要求	5.1.1 分析试样分取要 求 5.1.2 副样分取要求
5. 质量检查	5.2 样品 加工抽样检 查		5.2.1 样品加工抽样检 查方法 5.2.2 样品加工损耗率、 缩分误差的计算方法 5.2.3 样品加工质量要 求
	5.3 选矿 条件试验结 果判定	5.3.1 能够检查、判定单一选矿工艺流程条件试验结果是否为最优条件 5.3.2 能够检查、判定单一选矿工艺流程是否满足试验要求	最优条件试验

23

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
	5.4 选矿 试验平衡计 算	5.4.1 能够检查选矿试验 过程中各阶段的试样质量频 失是否符合规范要求 5.4.2 能够检查判定单一 选矿法闭路工艺流程试验结 果是否平衡	矿石加工选治性能试验 质量管理规范
	5.5 实验 测试方法验 证	5.5.1 能够按照作业指导 书验证检测检验方法 5.5.2 能够判定方法验证 测试结果的准确性	方法验证要求
5. 质量检查	5.6 实験 测试质量统 计	5.6.1 能够按照质量管理 現范要求判定测试结果是否 合格 5.6.2 能够按照质量管理 规范要求对测试结果进行质 量统计	实验室测试质量管理规 范
	5.7 磨片 质量检查	5.7.2 能够对磨片人员制	5.7.1 特殊岩石海片制 作质量要求 5.7.2 特殊矿石光片制 作质量要求
	5.8 岩矿 鉴定质量检 查	能够对五级/初级工、四 我/中级工的鉴定结果进行 质量检查	岩石矿物样品鉴定质量 要求

	Ż	

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
6. 仪器设	6.1 仪器 设备安装	6.1.1 能够安装样品制备 设备 6.1.2 能够安装成可以获 这备 6.1.3 能够安装实质测试 仪器 6.1.4 能够安装图片设备	6.1.1 颚式破碎机、紧加式破碎机、紧加式破碎机、圆盘式或带机、侧盘之或带机、机、行用式试像机、伸握伸机。高速强动带并和设备的全球带水。 6.1.2 提环、跳注机、浮达性、电磁磁机等运输计量、结构、浮达性、电磁磁机、示适性生电磁磁机、示适性生电磁磁机、示适性和电压和分光光度计、易子电机分光光度计、易子电机分光光度计、易子电机分光光度计、数子电子机器等。
仪器设备安装及堆修	6.2 仅器 设备维修	6.2.1能够对样品制备设 各进行维修 6.2.2能够对这审订款设 各进行维修 6.2.3能够对实验测试仪 超进行维修 6.2.4能够对你开设备进 行维修	6.2.1 颚式破碎机, 类 粗式破碎机, 固盘式或动机, 相量式或动机, 行星式突然机, 体带 机, 行星式突然机, 体带 机, 行星式突然机, 体带 体设备推整知识 6.2.2 振火, 跳头机, 浮选机, 浮选机, 浮选机, 浮选地, 喷透地, 喷透地, 喷透 机, 水运动送机, 等达, 动动, 动动, 动动, 动动, 气2,3 分产无常(2), 动力, 动力, 动力, 气里, 动力, 动力, 动力, 动力, 动力, 气里, 动力,

3.4 二级/技师

职业功能 5~6 为必选项,职业功能 1~4 可根据所从事工作任选 其一。

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
Ŀ	1.1 疑难 样品加工流 程制定及调 整		 1.1.1 疑準样品的特性 及加工方法 1.1.2 制定加工流程的 原则及方法
样品制备	1.2 缩分 系数 K 值 试验		缩分系数 K 值试验方法
2. 选矿试验	2.1 階ళ	2.1.1 能够进行细密和超 细密游矿试验 2.1.2 能够测定密矿功效 指数	磨矿功效指数测定方法

26

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
2.选矿试验	2.2 选矿 工艺流程制 定和试验条 件选择	2.21億線根報省石性炎 杯試验業業電空間等色等方 达的現在含矿法并端送速等 方法明序 2.22億線根据等石性炎 和試验業券指定間等达等方 达的現存在容可之近態對4個 加速加速和定時的注意作在 过滤能和最近定体為年候或 之流能對4週年小試验 2.24億線根集条件试验 此熟述是中述的选述 何處工艺成型并进行试验	2.2.1 联合法矿方法 2.2.2 单一选矿 用器工 艺派帮试察要求
	3.1 化学 分析	3.1.1 能够进行物相分析 样品的前处理 3.1.2 能够进行单矿物分 析样品的前处理	3.1.1 物相分析方法 3.1.2 单矿物分析方法
3. 实验测试	3.2 仪器 分析	3.2.1能够使用电感耦合 等离子体质谱仪进行样品测定 3.2.2能够使用液相色谱 仪进行有机或分测定 3.2.3能够使用 X 射线炎 先光谱仪进行样品测定	3.2.1 电感耦合等离子 体质谱发使用注意事项 3.2.2 液相色谱仪使用 注意事项 3.2.3 X 射线荧光光谱 仪使用注意事项

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
4. 岩矿鉴定	4.1 岩石 薄片鉴定	4.1.1能够在偏充呈微镜 下识别石英、长石(拼长 石、斜长石)、云母(白云 母、黑云母)、辉石美、角 闪石美和橄榄石等造型矿物 4.1.2能够识别若石的造 相。3.6%的目标若石中矿 物含量 4.1.4能够确定岩石的基 本定名	4.1.1 岩石学—三大 岩石(火成岩、沉积岩和 变质岩)的结构和构造精 征 4.1.2 先性矿物学— 最主要造岩矿物鉴定特征 4.1.3 输先是微读下目 估矿物含量成为法 4.1.4 岩石基本定名的 原则
鉴定	4.2 矿石 光片鉴定	4.2.1能够描述审判的账 放先干涉图 4.2.2能够识别矿石的结构 均量微镜下)和构造 4.2.3能够目结矿石中金 展节物的含量 4.2.4能够对常见32种 等物造行简易鉴定并确定矿 物态称	4.2.1 矿相学— 矿石 約法构和构造以及常物量 室内部法构 4.2.2 反光显微镜下目 信矿物含量的方法 4.2.3 常是 32 种矿物墨 运转征
5. 管理	5.1 技术 管理	5.1.1 能够编写作业指导 书 5.1.2 能够评定三级/高 级工及以下级别人员的技术 水平	5.1.1 作业指导书的编 写方法 5.1.2 技能人员技术水 平评定标准
童	5.2 质量 管理	5.2.1 能够对实验全过程 进行质量监督 5.2.2 能够编写项目工作 质量评价(总结)报告	5.2.1 实验室质量监督 的主要内容 5.2.2 质量评价(总结) 报告编写方法

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
5. 管理	5.3 设备 管理	5.3.1能够对相关仪器设 备进行功能性检查 5.3.2能够对相关仪器设 备进行期间核查	检查方法
6. 培训	6.1培训	6.1.1能够编写培训计划 及培训教案 6.1.2 能够对三级/高级 工及以下级别人员进行业务 技术培训 6.1.3能够进行安全生产 知识培训	 6.1.1培训计划及培训 教業的编写方法 6.1.2实验室安全生产 要求
培训指导	6.2指导	6.2.1 能够对三级/高级 工及以下级别人员进行业务 技术指导 6.2.2 能够对三级/高级 工及以下级别人员进行岗位 考核	6.2.1 三级/高级工及以下级别人员的技能要求 6.2.2 岗位考核注意事项

3.5 一级/高级技师

职业功能 5~7 为必选项, 职业功能 1~4 可根据所从事工作任选 其一。

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 样品制备	1.1 标准 样品加工	1.1.1 能够进行岩石、土 壤、水系沉积物、非金属 矿、金属矿、多金属矿等标 渣样品的加工 1.1.2 能够对制备的标准 样品进行均匀性、稳定性检 驱的取样	标准样品制备知识
244	1.2 生物 样品加工		生物样品加工方法
2. 选矿试验	2.1 方法 确定	2.1.1 能够积极矿石性 度、试验要求和各选矿方法 之间相互影响因素、截定网 种以上运矿方达的联合法的 的方法顺序 2.1.2 能够制定周种以上 遗矿方法现合派服约综合条 件试验方案	联合流程综合条件试验 方案的原则要求

30

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
2. 选矿试验	2.2 遠程 贛定	2.2.1能够根据可石性质和试验要求制定两种以上选择方法的联合选矿工艺流程并确定工艺流程并确定工艺流程外件试验的工艺参数 2.2.2能够制定两种以上选矿方达联合流程的选矿间路工艺流程并进行试验	联合选矿闭路工艺流着 试验要求
3.	3.1 化学 分析	3.1.1能够制定基体复杂 样品的前处理方案 3.1.2能够进行特殊样 品、特殊项目测试的前处理	基体复杂样品前处理力 法
实验测试	3.2 仪器 分析	3.2.1能够选择不同的分 析仅器对疑难、复杂样品的 成分分析进行验证测定 3.2.2能够研究解决仪器 测量过程中的(基体)干 扰问题	
4. 岩矿鉴定	4.1 岩石 薄片鉴定	4.1.1 龍够识别各营石类 型的特征可物 4.1.2 催够采用计数器或 围像分析仪精确统计管石中 事物 《听句 的乾度分布 4.1.3 龍够現新描述学石 的研究更形、火生变化以及 副矿物特征 4.1.4 龍够进行岩石详细 定名	4.1.1 偷光显微镜下可 物含量统计方法 4.1.2 火成岩、沉积岩 和变质岩分类和命名原则 4.1.3 火成岩、沉积岩 和变质岩的基本特征

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
4. 岩窅鉴定	4.2 矿石 光片繁定	4.2.1 德黎利用市物鉴定 表综合鉴定金属印物、确定 金属印物名称 4.2.2 能够采用计量器或 团像分析反转输统计写石中 金属印物合量(体积分数) 及指定审构的能度分布 4.2.3 能够确定金属印物 的能动物标而还上来重	4.2.1 矿物综合鉴定方 法 4.2.2 矿物鉴定表使用 方法 4.2.3 工艺矿相学工作 方法
	5.1 技术 管理	5.1.1 能够评估二级/技 每及以下级别人员的技术水 平 5.1.2 能够撰写技术总结 报告	5.1.1二级/按师及以下 级别人员技术水平要求 5.1.2技术总结报告的 特点及写作方法
5. 管理	5.2 廣量 管理	5.2.1能够制定实验室质 量管理相关技术文件 5.2.2能够组织开展实验 室比对验证实验	5.2.1 质量管理文件编 写要求 5.2.2 实验室比对的原 列要求
	5.3 设备 管理	5.3.1 能够组织仪器设备 安装调试后的验收 5.3.2 能够编写新仪器设 备的操作规程	5.3.1 仅器设备验收要求 求 5.3.2 仅器设备操作规 程编写方法

职业 功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
6.	6.1培训	6.1.1 能够对二级/技师 及以下级则人员进行业务技 术培训 6.1.2 能够进行新设备、 新技术、新工艺的专题讲座	6.1.1 二级/技师及以下 级别人员培训的要求 6.1.2 专题讲座的要求
培训指导	6.2 指导	6.2.1 能够对二级/技师 及以下级别人员进行业务技 术指导 6.2.2 能够对二级/技师 及以下级别人员进行岗位考 核	二级/技师及以下级别人 员的技能要求
7. 技术改进与试验研究	7.1 技术 改进	7.1.1能够组织开展地质 实验技术改进,对实验设备 提出改造建议 7.1.2能够引进、推广新 设备、新材料、新工艺、新 技术	7.1.1 技术改进及设备 改造的原则要求 7.1.2 新设备、新技术、 新材料、新工艺的相关知 识
试验研究	7.2 试验 研究	7.2.1能够对新技术进行 跟踪研究 7.2.2能够编写试验研究 报告	7.2.1 试验研究的方法 7.2.2 试验研究报告编 写方法

4. 权重表

4.1 理论知识权重表

項目	技能等级	五機/ 初級工 (%)	四级/ 中级工 (%)	三槻/ 高級工 (%)	二级/ 技师 (%)	一級/ 高級技術 (%)
基本	职业道德	5	5	5	5	5
要求	基础知识	20	15	15	5	5
	样品管理	15	3	-	-	14
	样品制备	- 28	0 40 35 30			
	选矿试验	22		25		
	实验测试	50	40	35	30	25
	岩矿鉴定					25
	设备和工具维护	10	-	-	-	
相关知识	质量检查		20	25		
ACT	仪器设备故障识别及 维护保养	-	20	-		
	仪器设备安装及维修	-		20		-
	管理		-		30	25
	培训指导	-		~ -1	30	20
	技术改进与试验研究	-			-	20
-	合计	100	100	100	100	100

項目	技能等级	五级/ 初级工 (%)	四级/ 中级工 (%)	三级/ 高級工 (%)	二级/ 技师 (%)	 一級/ 高级技術 (%)
技能	样品管理	20				
	样品制备	60	55	50	45	40
	选矿试验					
	实验测试					
	岩矿鉴定					
	设备和工具维护	20	1-1	-		-
	质量检查		25	30		
	仪器设备故障识别及 维护保养	(jeř	20	1	-	-
	仪器设备安装及维修	-	-	20	-	
	管理				30	20
	培训指导	-		-	25	20
	技术改进与试验研究	-	-			20
合计		100	100	100	100	100

4.2 技能要求权重表